



ミズパークゴルフクラブ修理価格表							
修理箇所		ヘッドオーバーホール	フェース替え オーバーホール代含む	シャフト替え グリップ交換費用を含みます	グリップ替え及び長さ変更 グリップ交換費用を含みます		
モデル・品名		標準価格	標準価格	標準価格	標準価格	シャフト径	純正グリップ
24モデル	MS03	¥14,300 (本体価格 ¥13,000)	¥19,800 (本体価格 ¥18,000)	¥14,850 (本体価格 ¥13,500)	¥3,740 (本体価格 ¥3,400)	細	C3JYP80145
	PG511	¥6,600 (本体価格 ¥6,000)	¥13,200 (本体価格 ¥12,000)	¥8,250 (本体価格 ¥7,500)			C3JYP70103
	PG711	¥6,600 (本体価格 ¥6,000)	¥13,200 (本体価格 ¥12,000)	¥8,250 (本体価格 ¥7,500)			C3JYP70103
	S713	¥6,600 (本体価格 ¥6,000)	¥13,200 (本体価格 ¥12,000)	¥8,250 (本体価格 ¥7,500)			C3JYP70103
23モデル	HF02	¥18,700 (本体価格 ¥17,000)	¥29,700 (本体価格 ¥27,000)	¥27,500 (本体価格 ¥25,000)			C3JYP701 (62)
	GX02	¥16,500 (本体価格 ¥15,000)	¥24,750 (本体価格 ¥22,500)	¥16,500 (本体価格 ¥15,000)			C3JYP70103
22モデル	MS02	¥14,300 (本体価格 ¥13,000)	¥19,800 (本体価格 ¥18,000)	¥14,850 (本体価格 ¥13,500)			C3JYP80145
	PG509	¥6,600 (本体価格 ¥6,000)	¥13,200 (本体価格 ¥12,000)	¥8,250 (本体価格 ¥7,500)			C3JYP70103
	PG709	¥6,600 (本体価格 ¥6,000)	¥13,200 (本体価格 ¥12,000)	¥8,250 (本体価格 ¥7,500)			C3JYP70103
	S711	¥6,600 (本体価格 ¥6,000)	¥13,200 (本体価格 ¥12,000)	¥8,250 (本体価格 ¥7,500)			C3JYP70103
21モデル	HF01	¥18,700 (本体価格 ¥17,000)	¥29,700 (本体価格 ¥27,000)	¥27,500 (本体価格 ¥25,000)			C3JYP701 (62)
20モデル	GX01	¥18,700 (本体価格 ¥17,000)	¥25,300 (本体価格 ¥23,000)	¥22,000 (本体価格 ¥20,000)			C3JYP00103
	MS01	¥14,300 (本体価格 ¥13,000)	¥19,800 (本体価格 ¥18,000)	¥14,850 (本体価格 ¥13,500)	C3JYP80145		

●クラブの修理対応期間は廃番から4年間です。●修理材料の在庫状況により、ご希望に添えない場合があります。●オーバーホールの修理時には、調色の関係で色が再現できない場合があります。